

# IMPORTANT SAFETY RECALL

## Porter-Cable 7518, 7519, 7519EC and 22-7519-60 Routers Porter-Cable 75361 Router Bases

Porter-Cable has identified a safety issue with the bases on some 3-1/4 HP fixed base production routers. The router base does not have insulated gripping surfaces, and could present a shock hazard.

### The following models are affected:


- Porter-Cable Speedmatic 3-1/4 HP Five-Speed Router Model 7518
- Porter-Cable Speedmatic 3-1/4 HP Router, Model 7519
- Porter-Cable Speedmatic 3-1/4 HP Router with extended chuck, Model 7519EC
- Porter-Cable Speedmatic High Voltage 3-1/4 HP Router, Model 22-7519-60
- Porter-Cable Router Base, Model 75361

Affected models have date codes before 2014 14 and have uninsulated handles on the base.



The model number can be found on the nameplate of the motor or base base. The date codes can only be found on the motor nameplate.

Model Number



Date Code



The improved base will be readily identifiable by the insulated gripping surface on the handles.

If your router or base is affected, STOP USING IT IMMEDIATELY, and call toll free

# 1-888-344-7973

between 8 a.m. and 6 p.m., Eastern Time, Monday through Friday,

or e-mail: [support.portercable@sbdinc.com](mailto:support.portercable@sbdinc.com) for information about a free replacement router base.

# IMPORTANTE RETIRO DEL MERCADO POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

## Rebajadoras Porter-Cable 7518, 7519, 7519EC y 22-7519-60 Base para rebajadora Porter-Cable 75361

Porter-Cable ha identificado un problema de seguridad con las bases en algunas rebajadoras de producción de 3-1/4 HP con base fija. La base de la rebajadora no cuenta con superficies de agarre aisladas y podría presentar un peligro de descarga eléctrica.

### Los modelos afectados son los siguientes:


- Rebajadora Porter-Cable Speedmatic de 3-1/4 HP y cinco velocidades, modelo 7518
- Rebajadora Porter-Cable Speedmatic de 3-1/4 HP, modelo 7519
- Rebajadora Porter-Cable Speedmatic de 3-1/4 HP con mandril extendido, modelo 7519EC
- Rebajadora Porter-Cable Speedmatic de 3-1/4 HP y alto voltaje, modelo 22-7519-60
- Base para rebajadora Porter-Cable, modelo 75361

Los modelos afectados tienen códigos de fecha menores que 2014 14 y poseen mangos no aislados en la base.



El número de modelo se encuentra en la placa de identificación del motor o en la base básica. Los códigos de fecha solo se encuentran en la placa de identificación del motor.

Model Number



Date Code



La base mejorada será fácilmente identificable gracias a la superficie de agarre aislada en los mangos.

Si esto afecta a su rebajadora o base, **SUSPENDA SU USO DE INMEDIATO** y llame al número gratuito

# 1-888-344-7973

entre las 8 a.m. y las 6 p.m. (hora del este), de lunes a viernes,

o envíe un correo electrónico a: [support.portercable@sbdinc.com](mailto:support.portercable@sbdinc.com) para obtener información acerca de una base para rebajadora gratis de reemplazo.